

УДК 621.923

Новиков Ф.В., д-р. техн. наук, проф. (Харьковский национальный экономический университет)

Малыхин В.В., канд. техн. наук, доц., Харитонов П.А., аспирант (Курский государственный технический университет)

Новиков С.Г., канд. техн. наук, доц., (Курский институт социального образования)

ФОРМИРОВАНИЕ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ АЛМАЗНОМ ШЛИФОВАНИИ

В статье представлен анализ влияния характеристики алмазного круга и режимов шлифования на шероховатость обработанной поверхности и производительность.

Шлифование является наиболее распространенным методом финишной обработки материалов, обеспечивающим высокие показатели точности и качества обработанных поверхностей. Одним из показателей эффективности процесса шлифования является шероховатость обработанной поверхности. Рассмотрим зависимость шероховатости от характеристик алмазного круга.

При небольших глубинах шлифования параметр шероховатости R_{max} как правило, формируется в результате нескольких касаний круга с деталью.




Рис.1. Расчетная схема многопроходного шлифования (а) и зависимость Q от t при фиксированной площади поперечного сечения среза отдельным зерном (б): 1 - наружная поверхность; 2 - положения оболочки (слоя) снимаемого припуска.

Для того чтобы учесть эту особенность, снимаемый припуск представим пакетом бесконечно тонких оболочек (слоев), входящих в рабочую поверхность круга под разными углами (рис. 1,а). За время контакта фиксированного сечения (точки A) наружного слоя с рабочей поверхностью круга, с ним проконтактирует n_1 зёрен. При втором проходе фактическая глубина шлифования t увеличивается в 2 раза. Следовательно, с элементарным слоем снимаемого припуска проконтактирует другое количество n_2 зёрен.

При третьем проходе фактическая глубина шлифования станет равной $3t$ и с элементарным слоем проконтактирует n_3 зёрен и т. д.

Суммарное число зёрен $n = n_1 + n_2 + n_3 \dots$ определим следующим образом.

При первом проходе:

$$n_1 = k \cdot B \cdot V_{kp} \cdot \tau \cdot \frac{t}{b} = k \cdot B \cdot V_{kp} \cdot \frac{t_{\phi 1}}{b} \cdot \frac{2t_{\phi 1}}{V'_{dem}}, \quad (1)$$

где $\tau = \frac{2t_{\phi 1}}{V'_{dem}}$ - время контакта фиксированной точки A элементарного слоя с рабочей поверхностью круга, равное времени перемещения слоя по нормали к кругу со скоростью V'_{dem} на величину $2t$ (время входа и выхода слоя с рабочей поверхности круга);

$$V'_{dem} = \sqrt{\frac{2 \cdot t_{\phi 1}}{R_{kp}}},$$

$t_{\phi 1}$ - фактическая глубина шлифования.

Отношение $\frac{t_{\phi 1}}{b}$ определяет количество рабочих зёрен по высоте режущего рельефа круга (b - максимальная высота выступания зёрен над уровнем связки).

При втором проходе:

$$n_2 = k \cdot B \cdot V_{kp} \cdot \frac{t_{\phi 2}}{b} \cdot \frac{2t_{\phi 2}}{V_{dem}}, \quad (2)$$

где $t_{\phi 2}=2t$ - фактическая глубина шлифования при втором проходе. При третьем проходе:

$$n_3 = k \cdot B \cdot V_{kp} \cdot \frac{t_{\phi 3}}{b} \cdot \frac{2t_{\phi 3}}{V_{dem}}, \quad (3)$$

где $t_{\phi 3}=2t$ - фактическая глубина шлифования при третьем проходе. Суммарное число зёрен n равно

$$\begin{aligned} n &= n_1 + n_2 + n_3 \dots = k \cdot B \cdot V_{kp} \cdot \frac{2}{b \cdot V_{dem}} \sqrt{\frac{R_{kp}}{2}} \cdot (1^{1.5} + t_2^{1.5} + t_3^{1.5} \dots) = \\ &= k \cdot B \cdot V_{kp} \cdot \frac{1}{b \cdot V_{dem}} \cdot \sqrt{2 \cdot R_{kp}} \cdot t^{1.5} \cdot (1 + 2^{1.5} + 3^{1.5} + \dots). \end{aligned} \quad (4)$$

Сумму ряда $\Sigma'=(1^{1.5}+2^{1.5}+3^{1.5}+\dots)=(1+2.83+5.2\dots)$, приближённо можно рассматривать как сумму арифметической прогрессии:

$$\sum = \frac{(1+t^{1.5})}{2} \cdot i, \quad (5)$$

где $i=1;2;3$ и т. д.

Считая, что $t^{1.5}>1$, упростим (5)

$$\Sigma=0.5 \cdot i^2, \quad (6)$$

Количество проходов круга i до момента формирования параметра шероховатости R_{max} равно

$$i = \frac{R_{max}}{t}, \quad (7)$$

Тогда n с учётом (5) и (6) определится

$$n = k \cdot B \cdot V_{kp} \cdot \frac{2}{b \cdot V_{dem}} \sqrt{2 \cdot R_{kp}} \cdot \frac{R_{max}^{2.5}}{2 \cdot t}, \quad (8)$$

Из [1] используем условие

$$2 \cdot R_{max} \cdot \operatorname{tg}\gamma \cdot n = B,$$

(9)

где R_{max} - максимальная высота проекций зёрен на плоскость 1, условно равная максимальной высоте микронеровностей обработанной поверхности (параметру шероховатости обработки R_{max}), м; B - ширина рабочей части абразивного инструмента, м; $n=k \cdot B \cdot L$ - количество зёрен, расположенных на участке инструмента длиной L ; k - поверхностная концентрация зерен на рабочей поверхности инструмента, шт/м², 2γ - угол при вершине алмазного зерна.

получим расчётную зависимость для определения параметра R_{max}

$$R_{max} = \left(\frac{b \cdot V_{dem} \cdot t}{\operatorname{tg}\gamma \cdot k \cdot V_{kp} \cdot \sqrt{D_{kp}}} \right)^{0.5}, \quad (10)$$

где $D_{kp}=2 \cdot R_{kp}$ - диаметр круга.

С учётом $Q=B \cdot V_{dem} \cdot t$ зависимость (10) примет вид

$$R_{\max} = \left(\frac{b \cdot Q}{tgy \cdot k \cdot B \cdot V_{kp} \cdot \sqrt{D_{kp}}} \right)^{0.29}, \quad (11)$$

Параметр R_{\max} тем больше, чем больше производительность обработки Q .

Выразим поверхностную концентрацию круга k и максимальную высоту выступания зёрен над уровнем связки b через зернистость круга \bar{x} : и объёмную концентрацию круга m , для чего подставим в (11) зависимости:

$$R_{\max} = \sqrt{\frac{2 \cdot P}{\pi \cdot \operatorname{tg}^2 \gamma \cdot n_0 \cdot HV}}, \quad (12)$$

Где количество одновременно работающих зёрен n_0 равно $n_0 = \kappa F$, κ - поверхностная концентрация зёрен, шт/м ; F - площадь контакта абразивного инструмента с обрабатываемым материалом, м².

$$R_{\max} = \sqrt{\frac{2 \cdot \bar{p}}{\pi \cdot \operatorname{tg}^2 \gamma \cdot HV}}, \quad (13)$$

Так как $\bar{p} = \frac{P}{F}$ (где \bar{p} - нормальное давление)

рассматривая в них $b_0 = b$, $k_1 = k$:

$$R_{\max} = \left(\frac{200\pi \cdot x^3 \cdot Q}{3 \cdot tgy \cdot m \cdot B \cdot V_{kp} \cdot \sqrt{D_{kp}}} \right)^{0.29}, \quad (14)$$

Как видим, наибольшее влияние на R_{\max} оказывает зернистость круга. Параметры Q , m , B , V_{kp} влияют на R_{\max} в одинаковой степени.

Таким образом на основании анализа формирования шероховатости поверхности установлена взаимосвязь шероховатости поверхности с производительностью, скоростью круга, зернистостью и концентрацией алмазного круга, что позволяет определить рациональные режимы шлифования, обеспечивающие заданную шероховатость обработанной поверхности и производительность обработки.

Библиографический список

- Силин С.С, Хрульков В.А., Лосанов А.В., Рыкунов Н.С. Глубинное шлифование деталей из труднообрабатываемых материалов. - М.: Машиностроение, 1984.- 68с.